

LAUDO DE ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO

MASSA FALIDA DE MOACYR DE OLIVEIRA JÚNIOR AÇO

PROCESSO Nº 0006325-04.2011.8.26.0358 (3ª Vara do Foro de Mirassol/SP).

ADMINISTRADOR JUDICIAL: Marcelo Gazzi Taddei

OBJETO DA AVALIAÇÃO: 1 Máquina de Corte Longitudinal, ano 2011 e Conjunto Centro Usin VWC1654

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Borges & Ventura Depositária e Avaliadora de Bens Ltda.

PERITO AVALIADOR: Almir Denaro (CNP 009473)

VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R\$ 192.000,00
(cento e noventa e dois mil reais).

DATA DA AVALIAÇÃO: MARÇO DE 2023

LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA



UMA MÁQUINA TORNO CNC EM ESTADO DE SUCATA (FALTANDO PEÇAS) E DESMONTADA.

- **DEFINIÇÃO TÉCNICA DE VALOR ESTABELECIDO:**

De acordo com as disposições do solicitante, no presente laudo definimos o Valor de Mercado, cuja definição técnica é a seguinte:

- **VALOR DE MERCADO:**

É a quantia mais provável pela qual se negocia voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente para compra e venda, estado que se encontra e conservação.

- **VALOR DE AVALIAÇÃO:**

Após análise efetuada, conclui-se pela avaliação do maquinário no estado de sucata, para os fins de venda forçada e sem quaisquer garantias, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

4



MÁQUINA: CÍLINDRO DE CORTE – OBS.: FALTANDO AS FACAS, O ACIONAMENTO MECÂNICO E PARTE ELÉTRICA.



MÁQUINA: ALINHADOR E CALANDRA – OBS.: FALTANDO ACIONAMENTO MECÂNICO, PARTE ELÉTRICA E ALINHAMENTO.



MÁQUINA: GUILHOTINA DE CHAPA - OBS.: FALTANDO ACIONAMENTO HIDRÁULICO, MECÂNICO E ELÉTRICO.



MÁQUINA: COMPACTADOS DE CHAPA – OBS.: FALTANDO ACIONAMENTO MECÂNICO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO.



MÁQUINA: DESEMBOBINADOR – OBS.: FALTANDO PARTE ELÉTRICA E ALINHAMENTO.



MÁQUINA: SUPORTE DE BOBINA – OBS.: FALTANDO PARTE ELÉTRICA E ALINHAMENTO.



MÁQUINA: MESA DE ALINHAMENTO – OBS.: FALTANDO PARTE ELÉTRICA.



MÁQUINA: PARTES DA ESTRUTURA INCOMPLETA.

- **DEFINIÇÃO TÉCNICA DE VALOR ESTABELECIDO:**

De acordo com as disposições do solicitante, no presente laudo definimos o Valor de Mercado, cuja definição técnica é a seguinte:

- **VALOR DE MERCADO:**

É a quantia mais provável pela qual se negocia voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente para compra e venda, estado que se encontra e conservação.

- **VALOR DE AVALIAÇÃO:**

Após análise efetuada, conclui-se pela avaliação do maquinário no estado que se encontra, para os fins de venda forçada e sem quaisquer garantias, no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Salienta-se que os equipamentos acima mencionados, apresentam falta de vários componentes, que os colocam em estado de máquinas inacabadas. Não podendo ser avaliada como máquinas para uso e sim, equipamento incompleto.

8

CONCLUSÃO DO PRESENTE LAUDO

CONCLUI-SE PELA AVALIAÇÃO DOS BENS DESCRITOS POR: 1 MÁQUINA DE CORTE LONGITUDINAL, ANO 2011 E CONJUNTO CENTRO USIN VWC1654, NO VALOR TOTAL DE R\$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS).

Por ser oportuno são renovados os votos de elevada estima e distinta consideração, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 07 de março de 2023



FV LEILÕES
BORGES & VENTURA DEPOSITÁRIA E
AVALIADORA DE BENS LTDA.
André Fioravanti Ventura Silva